



## **Newsletter Nr. 95 - 05.05.2012**

Hier informieren wir Sie über aktuelle Informationen rund um den Wassersport



### **Themen:**

**Schiffahrtspolizeiliche Anordnung**

**Abbrennen von Feuerwerken  
am rechten Ufer des Schleusenkanals Regensburg**



**Revierinfo des WSA Nürnberg für den Bayerischen Motoryachtverband e. V**

**Flutungsdruck am Main-Donau-Kanal  
zwischen den Schleusen Eckersmühlen bis Dietfurth entschärft**



**Schiffahrtspolizeiliche Anordnung**

**Abbrennen von Feuerwerken  
am rechten Ufer des Schleusenkanals Regensburg**

Wasser- und Schiffsamt Regensburg  
www.wsa-regensburg.wsv.de  
3-312.3/1 I

Regensburg, den 30.04.2012  
Rufnummer: 0941/8109-363  
Bearbeiter: Ewald Petzenhauser

**Strompolizeiliche Anordnung**  
**Nr. 47/2012**

über die Schifffahrtssperren im Schleusenkanal Regensburg

Auf Grund des § 1.22 der Anlage A zur Donauschiffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV) vom 27.05.1993 (BGBl. I, S. 741), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2868), wird angeordnet:

Wegen dem Abbrennen von Feuerwerken am rechten Ufer des Schleusenkanals Regensburg, zwischen Donau-km 2380,8 und Donau-km 2380,6 ist das Befahren des Schleusenkanals Regensburg zwischen der Autobahnbrücke Pfaffenstein, Donau-km 2381,1 und der Straßenbrücke „Oberpfalzbrücke“, Donau-km 2380,2 sowie das Stillliegen innerhalb des vorstehend genannten Bereiches

am 11.05.2012 und am 25.05.2012,  
jeweils in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr,

verboten.

Ausgenommen von diesen Verboten sind die im Rahmen der Veranstaltungen eingesetzten Kleinfahrzeuge des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes.

Die Durchführung der Veranstaltungen wird von der Wasserschutzpolizei überwacht.

Im Auftrag

Petzenhauser



**Revierinfo des WSA Nürnberg für den Bayerischen Motoryachtverband e. V**

**Flutungsdruck am Main-Donau-Kanal  
zwischen den Schleusen Eckersmühlen bis Dietfurth entschärft**



**Revierinfo des WSA Nürnberg  
für den Bayerischen Motoryachtverband e. V**

**Flutungsdruck am Main-Donau-Kanal zwischen den Schleusen  
Eckersmühlen bis Dietfurth entschärft.**

Die angesprochenen Maßnahmen an den Schleusen des Main- Donau- Kanals wurden durch unsere Bauabteilung bereits abgeschlossen. Es wurden Schwallbleche in bestimmten Bereichen der Kammer eingebracht, um die Schwallspitzen beim Befüllen der Schleusenkammer abzuschwächen.

Die Schleusen Eckersmühlen bis Dietfurt waren von diesen Umbaumaßnahmen betroffen.

Leider ist nicht auszuschließen, dass sich im Laufe der Zeit Veränderungen durch Verschlammung oder Fremdkörper im Grundlauf ergeben können, die den Durchfluss beim Füllen der Schleusenkammer negativ beeinflussen können.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Lang

Jürgen Lang  
Sachbereich 3  
*Schiffahrtswesen*

## **Impressum**

Der BMYV bemüht sich im Rahmen des Möglichen,  
in diesem Newsletter richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen.

Der BMYV übernimmt jedoch keine Haftung  
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit  
der in diesem Newsletter bereitgestellten Informationen.

Bayerischer Motoryachtverband e.V  
Bierbrauerweg 32  
63071 Offenbach

Präsident:  
Klaus-Michael Weber

Vereinsregister-Nr.: VR 13 251  
Gerichtsstand: Amtsgericht München

### **Noch ein wichtiger Hinweis:**

Das Landgericht Hamburg hat mit dem Urteil vom 12.05.98  
entschieden, daß man durch die Ausbringung eines Links  
die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat.

Dies kann man laut Landgericht nur dadurch verhindern,  
daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanzieret.

Also: Für alle Links dieses Webangebots und seiner Unterseiten gilt:

"Wir haben keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte  
der gelinkten Seiten. Deshalb distanzieren wir uns  
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten  
aller gelinkter (Text, Banner...) Seiten."

